

01.09.1896

Twar noweje cyrkwyje je z wonka tak kaž hotowy. Wšě najstrašniše džěło je so bjez škody dokonjało. A nětko runje při wjele mjenje strašnych džěłach w nutrkownym je so njezbožo stało. Džěłaćerjo runje wjerch w nabóčnej łódži zadžěłachu a běchu swój nadawk nimale dokonjeli, tu so róšty zwjezechu a něhdže 5 metrow vysoko padžechu tři džěłaćerjo z wotmachom dele. Jedyn sebi rjebło złama, druhi, kiž bě na kózlik padnył, wobškodži sebi rjap čězcy, třeći pak z mjeńšej škodu woteńdže. Je pak nadźija, zo so wšitcy tři zas zhrabaja.

Žórło: KP 05.09.1896 Der Bau der neuen Kirche ist außen so gut wie fertig. Alle gefährlichen Arbeiten wurden schadlos vollbracht. Und gerade jetzt, bei viel weniger gefährlichen Arbeiten im Innern, ist ein Unfall passiert. Arbeiter die an der Decke im Seitenschiff arbeiteten hatten ihre Aufgabe fast vollbracht, da brach das Gerüst zusammen und etwa 5 Meter tief fielen drei Arbeiter mit Schwung herunter. Einer brach sich die Rippe, der zweite, der auf den Bock gefallen war, beschädigte sich die Wirbelsäule schwer, der dritte aber ging mit kleinerem Schaden fort. Es gibt aber Hoffnung, dass sich alle drei wieder erholen.

Quelle: KP 05.09.1896

From:

<http://82.165.187.122/> - Radibor - Chronik

Permanent link:

http://82.165.187.122/doku.php?id=01.09.1896_unglueck_beim_kirchenbau&rev=1752311207

Last update: 2025/07/12 09:06

