

11.01.2010

Chutna škoda na „Slaviji“ zveščena	Gravierender Schaden in der „Slavia“ festgestellt
	<p>Am 11.01.2010 zeigte sich, dass an mehreren Stellen der abgehängenen Decke der Sporthalle „Slavia“ massiv Wasser auf den Fußboden tropft. Es wurde festgestellt, dass die Arbeiten an der Dachkonstruktion nicht so ausgeführt worden sind, wie es die Regeln vorschreiben. Wie sich später herausstellte, wurde bei Projektierung und Bau an Material und Arbeitskosten gespart. Bei der Verlegung der Eternitplatten wurde die vorgeschriebene Unterdachkonstruktion nicht fachgerecht ausgeführt. Dadurch ist dann bei entsprechenden Witterungsverhältnissen Schnee und Wasser eingedrungen. Ein sofort in Auftrag gegebenes Gutachten führte zunächst zur vorläufigen Wiederfreigabe der Halle für den Schulsport.</p>

[start](#)

From:
<http://82.165.187.122/> - **Radibor - Chronik**

Permanent link:
<http://82.165.187.122/doku.php?id=slavia-defekt&rev=1647463513>

Last update: **2022/03/16 20:45**

