

11.01.2010

Chutna škoda na „Slaviji“ zwěščena	Gravierender Schaden in der „Slavia“ festgestellt
<p>Dnja 11.01.2010 so pokaza, zo na wjacorych městnach wotpowěsnjeneho wjercha sportoweje hale „Slavia“ masiwnje woda na špundowanje kapa.</p> <p>Zwěšći so, zo njejsu džěla na třešnej konstrukcji tak wukonjeli, kaž to prawidla předpisuja. Kaž so pozdžišo wukopa, su při projektowanju a twarje material a džělowe kóšty lutowali. Při montaži eternetowych platow njeje so předpisana podkonstrukcja fachowje wuwjedla. Dla toho je so potom při wotpowědných wjedrowych poměrách sněh a woda do třechi dostała.</p> <p>Gmejna da hnydom fachowy posudk wudžělać, kiž wjedžeše najprjedy jónu k nachwilnej dowolnosći dale šulski sport w hali činić.</p>	<p>Am 11.01.2010 zeigte sich, dass an mehreren Stellen der abgehängten Decke der Sporthalle „Slavia“ massiv Wasser auf den Fußboden tropft.</p> <p>Es wurde festgestellt, dass die Arbeiten an der Dachkonstruktion nicht so ausgeführt worden sind, wie es die Regeln vorschreiben. Wie sich später herausstellte, wurde bei Projektierung und Bau an Material und Arbeitskosten gespart. Bei der Verlegung der Eternitplatten wurde die vorgeschriebene Unterdachkonstruktion nicht fachgerecht ausgeführt. Dadurch ist dann bei entsprechenden Witterungsverhältnissen Schnee und Wasser eingedrungen.</p> <p>Ein sofort in Auftrag gegebenes Gutachten führte zunächst zur vorläufigen Wiederfreigabe der Halle für den Schulsport.</p>

[start](#)

From:
<http://82.165.187.122/> - Radibor - Chronik

Permanent link:
<http://82.165.187.122/doku.php?id=slavia-defekt&rev=1647464119>

Last update: **2022/03/16 20:55**

